

BOERVEILIG

Het doel van BoerVeilig is om bewustzijn te creëren en daarmee dodelijke ongevallen te voorkomen. In deze hand-out vind je de meest voorkomende gevaren en risico's. Kijk op www.boerveilig.com voor meer informatie.

MELKEN

DIER-
VERZORGING

VOEDER-
WINNING

ONDERHOUD

ORGANISATIE

OVERIGE

MELKEN

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none"> Melkput 	<ul style="list-style-type: none"> te diep of te ondiep te grote reikwijdte van putrand naar aansluitpunt uier 	<ul style="list-style-type: none"> schouderklachten rugklachten mogelijk blijvend lichamelijk letsel
<ul style="list-style-type: none"> Onderdelen melkput 	<ul style="list-style-type: none"> aftapkraantjes melkput onvoldoende bereikbaar te steile trappen trap/ vloer is onvoldoende stroef elektronische meters zitten niet op ooghoogte bediening zit niet op borsthoogte verkeerd geplaatste spat schermen geen siliconen tepelvoeringen/slangen 	<ul style="list-style-type: none"> Gebogen lichaamshouding vallen uitglijden nekkklachten nek- en schouderklachten besmetting met ziektes door urine en mest rubberallergie
<ul style="list-style-type: none"> Duur melkbeurt 	<ul style="list-style-type: none"> duurt langer dan twee uur 	<ul style="list-style-type: none"> afname concentratie melker overbelasting
<ul style="list-style-type: none"> Houding/ belasting 	<ul style="list-style-type: none"> gedraaid staan zware melkstellen (+ 2 kg) geen wandtuimelaar en/of doseerkraan jerrycan 	<ul style="list-style-type: none"> rugklachten arm- en schouderklachten knoeien met zuur en/ of loog lichamelijk contact
<ul style="list-style-type: none"> Handelingen 	<ul style="list-style-type: none"> handmatig bedienen keerhekken geen opdrijfhek in wachtruimte 	<ul style="list-style-type: none"> arm- en schouderklachten uitglijden op de roostervloer in de stal
<ul style="list-style-type: none"> Klimaat/licht 	<ul style="list-style-type: none"> geen vloerverwarming tocht onvoldoende verse lucht/ventilatie onvoldoende licht (minder dan 250 lux/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> verstijving kou vatten onvoldoende zuurstof in de lucht onvoldoende werkzicht oververmoeide ogen
<ul style="list-style-type: none"> Geluid 	<ul style="list-style-type: none"> aanslagen keerhekken niet met rubber bekleed luidruchtige vacuümpomp 	<ul style="list-style-type: none"> gehoorbeschadiging
<ul style="list-style-type: none"> Kleding 	<ul style="list-style-type: none"> geen melkschort geen veiligheidslaarzen 	<ul style="list-style-type: none"> besmetting met ziektes door urine en mest verstijving kou vatten beknelling tenen

MELKEN

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none">Overig	<ul style="list-style-type: none">vliegenreiniging met hogedruk spuitopvangen spoelwater voor hergebruikte hoge of te lage handwas kraangeen oogdoucheformaline klauwvoetbad	<ul style="list-style-type: none">overdracht ziektendrukke, schoppende koeienlichamelijke belastingverspreiding gevaarlijke stoffenbacterie verspreidingverkeerde lichaamshoudingonvoldoende mogelijkheid tot uitspoelen ogen bij contact met gevaarlijke stoffenkanker verwekkende stof. Zodra de stof ruikbaar is wordt de MAC waarde al overschreden

DIERVERZORGING

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none">VoerenMestruimenDroogzettenDode dierenStierenInsemineren	<ul style="list-style-type: none">overbelasting door gebruik hooivork en harkoverbelasting door gebruik schuifbordkromme werkhouding op stalgeen gebruik handschoenenduwen en trekken aan dier indien er bij bouw geen rekening met ruiming is gehouden(pinken) stier aanwezigstier onvoldoende voorzichtig benaderenonbekendheid kenmerken naderend aanvalsgedragafwezigheid snelle vluchtroutehet zoeken van het te insemineren dier in de groep indien deze niet apart staatstikstofvat met rietjes staat op niet geventileerde plaats	<ul style="list-style-type: none">rug- en schouderklachtenrug- en schouderklachtenrug- en schouderklachtencontact met penicillinerug- en schouderklachtenaangevallen worden door stier, mogelijk met letsel tot gevolggeraakt worden door een diergebrek aan zuurstof door verdamping stikstofexplosie van het vat bij brand i.v.m. drukstijging door hogere temperatuur
<ul style="list-style-type: none">Kalfjes	<ul style="list-style-type: none">trekken door ontbreken afkalf hulpmiddelentillen vanwege ontbreken kalvertaxcontact met vruchtwater en nageboorte	<ul style="list-style-type: none">rug- en schouderklachtenoplopen ziektenbacterie overdracht
<ul style="list-style-type: none">Klauw bekappen	<ul style="list-style-type: none">geen bekap box	<ul style="list-style-type: none">rug- en schouderklachtengeraakt worden door een dier
<ul style="list-style-type: none">Overige	<ul style="list-style-type: none">duwen en trekken door ontbreken in- en uitschaarsysteem separatieduwen en trekken door ontbreken takelsysteem koelange loopafstandengeen poortjes in voor-/tussenhekzakken kunstmest/voer/kunst melk zwaarder dan 25 kgbezoekerslaarzen zonder stalen neuzen	<ul style="list-style-type: none">rug- en schouderklachtenbeenklachtenbeknelling tenenbedelving/beknelling door instorten muurtjesvallen van hoogte

DIERVERZORGING

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none"> Overige 	<ul style="list-style-type: none"> onvoldoende verankerde scheidingsmuurtjes zolder zonder rand afscherming niet gekeurde en gezekerde ladders 	

VOEDERWINNING

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none"> Trekkers en machines 	<ul style="list-style-type: none"> Geen achteruit rij alarmen of camera's niet achterom kijken bij achteruitrijden achteruit van trekker stappen machine bediening achter bestuurder stoel niet passend afgesteld en draaibaarheid niet benutten <u>meer dan vijf uur per dag</u> niet hydraulisch opklapbare weidesleep geen snelkoppelingsmogelijkheid trekker en machines niet rug sparend plaatsen frontgewichten/achter brugdelen en dubbele montering slangen (hydraulica) niet te bedienen vanuit cabine niet plaatsen borg klip trekpen aftakassen zonder kappen geen gebruikshandleiding geen CE keurmerk machines die niet aan veiligheidseisen voldoen 	<ul style="list-style-type: none"> aanrijding overbelasting knieën rug- en schouderklachten lichamelijke overbelasting verliezen gekoppelde wagen of machine beknelling onjuist gebruik machine veiligheidsgebreken lichamelijk letsel
<ul style="list-style-type: none"> Hekken 	<ul style="list-style-type: none"> zware landshekken erfhekken zonder loopwiel 	<ul style="list-style-type: none"> rug- en schouderklachten
<ul style="list-style-type: none"> Kuilbulten 	<ul style="list-style-type: none"> geen autobanden maar grond bovenop geen beluchting 	<ul style="list-style-type: none"> rug- en schouderklachten vrijkomen ammoniak etc. nitreuze damp met blaartrekkende verbranding van de huid tot gevolg
<ul style="list-style-type: none"> Torensilo 	<ul style="list-style-type: none"> geen beluchting voor betreding veiligheidsschakelaar niet aan roer werk gezekerd 	<ul style="list-style-type: none"> bedwelming beknelling
<ul style="list-style-type: none"> Geluid 	<ul style="list-style-type: none"> hoog volume 	<ul style="list-style-type: none"> gehoorbeschadiging
<ul style="list-style-type: none"> Ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen 	<ul style="list-style-type: none"> schadelijke stoffen middelen niet direct terug gezet opslagplaats voldoet niet aan eisen 	<ul style="list-style-type: none"> lichamelijk letsel ontbranding
<ul style="list-style-type: none"> Overige 	<ul style="list-style-type: none"> speelgoed kinderen zonder oranje wimpels werken met ringen aan vingers medewerkers niet op de hoogte van risico's waarmee zij werken douche zonder doorgaande waterleiding 	<ul style="list-style-type: none"> aanrijding beknelling onveilige situaties legionella lichamelijk letsel

ONDERHOUD

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none">• Zware voorwerpen• Onderhoud • Werkplaats • Werken op hoogte • Overige	<ul style="list-style-type: none">• geen hulpmiddelen om te tillen• niet bijgehouden op een machinekaart• niet voldaan aan Verkeerswet en niet gekeurd • olie en smeermiddelen samen met las- en slijpwerk• hulpstoffen en spuitbussen niet in metalen kast• geen extra aandacht voor gegalvaniseerd materiaal• geen gehoorbescherming• geen veiligheidsbril • niet gekeurde ladders• ontbreken extra maatregelen bij werk op/aan dak • geen vervangingsschema en inspectie verlichting	<ul style="list-style-type: none">• rug- en schouderklachten • veiligheidsgebreken aan de machines • ontbranding• bij lassen: zinkkoorts• gehoorbeschadiging• oogletsel• ontbreken veiligheidsglasjes • vallen van hoogte

ORGANISATIE

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none">• Afspraken • BHV • Gevaarlijke stoffen	<ul style="list-style-type: none">• geen werkinstructie beschikbaar• geen voorlichting over veiligheids- en gezondheidsrisico's• geen schriftelijk vastgestelde afspraken• geen toezicht op naleven afspraken• alcohol en drugs gebruik• gebruik medicijnen • ontbreken instructie in geval van brand, ongeval, ontruiming• geen plattegrond met pbm's, gevaarlijke stoffen en koelinstallatie aanwezig geen• onvoldoende bhv-ers aanwezig• te weinig (gekeurde) brandblussers• niet goed bereikbaar/ zichtbaar• geen brandhaspel• geen verbandtrommel aanwezig• geen preventiemedewerker aanwezig • overzicht aanwezige stoffen ontbreekt	<ul style="list-style-type: none">• te weinig veiligheidsbewustzijn• ontbreken borging veiligheid• overschatting eigen kunnen• vertraging reactie vermogen• ontbreken van bedrijfsreglement • ontbreken borging veiligheid• verstikking mensen• verkeerde blusmiddelen bij brand• verstikking dieren• verloren gaan gebouwen• draai cilinder deur• vluchtroutes geblokkeerd• onvoldoende ontruimingsoefeningen• ontbreken verzamelplaats• verkeerde blusmiddelen bij brand

OVERIGE

Aspecten	Gevaren	Risico's
<ul style="list-style-type: none">• Elektriciteit • Opruimen en schoonmaken	<ul style="list-style-type: none">• geen aardlekschakelaar voor ieder bedrijfsonderdeel • verontreinigde werkruimtes	<ul style="list-style-type: none">• elektrocutie • overdracht ziektes• bacterie verspreiding

